Betriebsanleitung

VEGABAR 44 (4 … 20 mA)



p

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung und beachten Sie die landesspezifischen Installationsstandards (z.B. in Deutschland die VDE-Bestimmungen) sowie die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften.

Eingriffe in das Gerät über die anschlussbedingten Handhabungen hinaus dürfen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen nur durch VEGA-Personal vorgenommen werden.

Achtung Ex-Bereich

Bitte beachten Sie bei Ex-Anwendungen die beigelegten Sicherheitshinweise, die wichtige Informationen für die Errichtung und den Betrieb im Ex-Bereich enthalten.

Diese Sicherheitshinweise sind Bestandteil der Bedienungsanleitung und liegen jedem Gerät mit Ex-Zulassung bei.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 2
Achtung Ex-Bereich 2

1 Produktbeschreibung

1.1 Funktion und Aufbau 4
1.2 Selbstüberwachung 4
1.3 Technische Daten 5
1.4 Zulassungen und Bescheinigungen 9
1.5 Maße 10

2 Montage

2.1 Montagehinweise 12
2.2 Kompensation des atmosphärischen Drucks 12

3 Elektrischer Anschluss

3.1 Anschlusshinweise 12
3.2 Anschlussplan 13
3.3 Anschlussbeispiele 14

4 Inbetriebnahme

4.1 Anzeigemodul 15
4.2 Inbetriebnahme mit Modul „Bedienung der Grundfunktionen“ 15
4.3 Inbetriebnahme mit Modul „Menügeführte Bedienung mit Zusatzfunktionen“ 17

5 Diagnose

5.1 Wartung 23
5.2 Störungsbeseitigung 23

6 Gerätemodifikation

6.1 Austausch von Bedienmodulen 25
6.2 Elektroniktausch 26
6.3 Austausch der aseptischen Formdichtung 27

1 Produktbeschreibung

1.1 Funktion und Aufbau

Die Prozessdruckmessumformer VEGABAR 44 sind leistungsfähige Geräte zur Prozessdruckmessung. Als Drucksensorelement kommt die ölfreie keramisch-kapazitive Messzelle CERTEC® zum Einsatz. Der Prozessdruck bewirkt über die Membran eine Kapazitätsänderung innerhalb der Messzelle. Diese Kapazitätsänderung wird von einem ASIC (Application specific integrated circuit) erfasst und vom integrierten Elektronikeinsatz mit Mikrocontroller in ein druckproportionales Signal umgewandelt. Die exakte, digitale Messdatenverarbeitung mit höchster Auflösung gewährleistet hervorragende technische Daten.

Der Elektronikeinsatz wird durch ein separates VEGA-Auswertgerät, ein stabilisiertes Netzgerät oder eine SPS (aktiver Eingang) versorgt. Nach dem Abgleich steht ein normiertes Stromsignal 4 … 20 mA zur Verfügung, das angezeigt oder (z.B. in SPS-Systemen) weiterverarbeitet werden kann.

Zur Bedienung stehen Ihnen folgende Varianten zur Verfügung:
- Bedienmodul direkt am VEGABAR
- Bedienmodule im externen Gehäuse (VEGADIS 10)

1.2 Selbstüberwachung

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit werden wichtige Elektronikbauteile auf ihre Funktion überprüft und interne Messgrößen wie Sensorwert, Temperatur und Betriebsspannung kontrolliert.

Der VEGABAR 44 mit der keramischen CERTEC®-Messzelle bietet den Vorteil einer kontinuierlichen Selbstüberwachung. Mess- und Referenzkapazität der Messzelle stehen über dem gesamten Messbereich jeweils in einem definierten Verhältnis zueinander. Jede Abweichung von diesen Daten ist ein verläßlicher Indikator für eine Funktionsstörung der Messzelle.

Werden im Rahmen dieser Routinen Fehler oder Funktionsstörungen detektiert, so erfolgt eine Störmeldung über den 4 … 20 mA-Ausgang (Stromsprung auf 3,6 mA bzw. 22 mA).

1.3 Technische Daten

Mechanische Daten

Werkstoffe, mediumberührt

Prozessanschluss	Messing 2.041, Edelstahl 1.4571
Membran	Saphir-Keramik® (99,9 %ige Oxidkeramik)
Dichtung Messzelle	Viton, EPDM, Hifluor, Kalrez

Werkstoffe, nicht mediumberührt

Gehäuse	hochbeständiger Kunststoff PBT (Polyester)
- optional	Alu-Druckguss, pulverbeschichtet
Erdungsklemme	Edelstahl 1.4305
Sichtfenster des Anzeigemoduls	Lexan

Gewicht

VEGABAR	ca. 0,8 … 2 kg (je nach Prozessanschluss)

Bedien- und Anzeigeelemente

Bedienung der Grundfunktionen	2 Tasten, 1 Drehschalter
Menügeführte Bedienung mit Zusatzfunktion	
- Bedienelemente	4 Tasten
- Anzeigeelemente	DOT-Matrix Display, 3 Zeilen mit je 7 Zeichen
Anzeigemodul	LC-Display mit - Bargraph (20 Segmente) - Digitalwert (4-stellig) - Tendenzindikatoren für steigende bzw. fallende Werte

Nennmessbereich	Überdruckfestigkeit	Unterdruckfestigkeit
Überdruck		
0…0,1 bar / 0…10 kPa	15 bar / 1 500 kPa	-0,2 bar / -20 kPa
0…0,2 bar / 0…20 kPa	20 bar / 2 000 kPa	-0,4 bar / -40 kPa
0…0,4 bar / 0…40 kPa	30 bar / 3 000 kPa	-0,8 bar / -80 kPa
0…1,0 bar / 0…100 kPa	35 bar / 3 500 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
0…2,5 bar / 0…250 kPa	50 bar / 5 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
0…5,0 bar / 0…500 kPa	65 bar / 6 500 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
0…10,0 bar / 0…1 000 kPa	90 bar / 9 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
0…20,0 bar / 0…2 000 kPa	130 bar / 13 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
0…40,0 bar / 0…4 000 kPa	200 bar / 20 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
0…60,0 bar / 0…6 000 kPa	300 bar / 30 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-0,05…+0,05 bar / -5…+5 kPa	15 bar / 1 500 kPa	-0,2 bar / -20 kPa
-0,1…+0,1 bar / -10…+10 kPa	20 bar / 2 000 kPa	-0,4 bar / -40 kPa
-0,2…+0,2 bar / -20…+20 kPa	30 bar / 3 000 kPa	-0,8 bar / -80 kPa
-0,5…+0,5 bar / -50…+50 kPa	35 bar / 3 500 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0…0,0 bar / -100…0 kPa	35 bar / 3 500 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0…+1,5 bar / -100…+150 kPa	50 bar /5 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0…+4,0 bar / -100…+400 kPa	65 bar / 6 500 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0…+10,0 bar / -100…+1 000 kPa	90 bar / 9 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0…+20,0 bar / -100…+2 000 kPa	130 bar / 13 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0 …+40,0 bar / -100…+4 000 kPa	200 bar / 20 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
-1,0…+60,0 bar / -100…+6 000 kPa	300 bar / 30 000 kPa	-1,0 bar / -100 kPa
Absolutdruck		
0…1,0 bar / 0…100 kPa	35 bar / 3 500 kPa	
0…2,5 bar / 0…250 kPa	50 bar / 5 000 kPa	
0…5,0 bar / 0 …500 kPa	65 bar / 6 500 kPa	
0…10,0 bar / 0…1 000 kPa	90 bar / 9 000 kPa	
0…20,0 bar / 0…2 000 kPa	130 bar / 13 000 kPa	
0…40,0 bar / 0…4 000 kPa	200 bar / 20 000 kPa	
0…60,0 bar / 0…6 000 kPa	300 bar / 30 000 kPa	

Elektrische Daten

Einstellbereiche

Messanfang (zero)	-20 … +95 % des Nennmessbereichs einstellbar
Messendwert (span)	3,3 … 120 % des Nennmessbereichs einstellbar

Versorgungs- und Signalstromkreis

Versorgungsspannung	12 … 36 V DC
Exd-Ausführung (druckfeste Kapselung)	18 … 36 V DC
Zulässige Restwelligkeit	$U_{SS} \leq 1$ V
Ausgangssignal	
- Bereich	3,8 … 20,5 mA
- Auflösung	6 µA
Strombegrenzung	ca. 22 mA
Störmeldung	22 mA (3,6 mA)
Integrationszeit	0 … 10 s einstellbar
Anstiegszeit	85 ms (ti = 0 sec; 0 – 63 %)
Verbindungsleitung	2-adrig
Max. zulässige Bürde	abhängig von der Versorgungsspannung (siehe Bürdendiagramm)



Anzeige- und Bedienstromkreis

Zum Anschluss an	VEGADIS 10 und/oder Anzeigemodul
Datenübertragung	digital
Verbindungsleitung	4-adrig (Standardleitung)
Maximale Leitungslänge	25 m

Anschluss

Kabelverschraubung	M20 x 1,5 (für Kabel-ø 5 … 10 mm)
Schraubklemmen	für Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm²

Schutzmaßnahmen

Schutzart [1)]	IP 65
Schutzklasse	III
Überspannungskategorie	III

[1)] Die Einhaltung der Gehäuseschutzart setzt die Verwendung der zum Kabel passenden Dichtung in der Kabelverschraubung voraus. Falls die eingesetzte Dichtung nicht zum Kabel passt, ist diese gegen eine passende auszutauschen.

Messgenauigkeit (in Anlehnung an DIN 16 086, DIN V 19 259 - 1 und IEC 770)

Messabweichung

Referenzbedingungen (nach IEC 770)	
- Temperatur	15°C … 35°C
- rel. Luftfeuchte	45 % … 75 %
- Luftdruck	860 mbar … 1060 mbar/86 kPa … 106 kPa
Kennlinienbestimmung	Grenzpunkteinstellung nach DIN 16 086
Kennliniencharakteristik	linear
Kennlinienabweichung	inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit
- Turn Down 1 : 1	< 0,25 % bei Genauigkeitsklasse 0,25 < 0,1 % bei Genauigkeitsklasse 0,1
- Turn Down bis 1 : 5	typ. < 0,3 % bei Genauigkeitsklasse 0,25 typ. < 0,1 % bei Genauigkeitsklasse 0,1
- Turn Down bis 1 : 10	typ. < 0,4 % bei Genauigkeitsklasse 0,25 typ. < 0,2 % bei Genauigkeitsklasse 0,1

Einfluss der Umgebungstemperatur

Mittlerer Temperaturkoeffizient des Nullsignals [2]	
- Turn Down 1 : 1	< 0,15 %/10 K bei Genauigkeitsklasse 0,25 < 0,05 %/10 K bei Genauigkeitsklasse 0,1
- Turn Down bis 1 : 5	typ. < 0,225 %/10 K bei Genauigkeitsklasse 0,25 typ. < 0,075 %/10 K bei Genauigkeitsklasse 0,1
- Turn Down bis 1 : 10	typ. < 0,3 %/10 K bei Genauigkeitsklasse 0,25 typ. < 0,1 %/10 K bei Genauigkeitsklasse 0,1

Langzeitstabilität

Langzeitdrift des Nullsignals [1] [3]	< 0,1 % pro 2 Jahre

Sonstige Einflussgrößen

Kalibrierlage	stehend, Messmembran zeigt nach unten
Einfluss der Einbaulage	< 0,2 mbar/20 Pa
Vibrationsfestigkeit	mechanische Schwingungen mit 4 g und 5 … 100 Hz, geprüft nach den Richtlinien des Germanischen Lloyd GL-Kennlinie 2

[1] Bezogen auf den Nennmessbereich.
[2] Im kompensierten Temperaturbereich von 0°C … +80°C, Bezugstemperatur 20°C.
[3] Nach IEC 770, Punkt 6.1.2 bezogen auf den Nennmessbereich.

Betriebsbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40°C … +85°C
- mit Anzeigemodul	-20°C … +70°C
Lager- und Transporttemperatur	-40°C … +85°C
Mediumtemperatur, abhängig vom Dichtungsmaterial der Messzelle	
- Viton	-20°C … +100°C
- EPDM	-40°C … +100°C
- Kalrez	0°C … +100°C

1.4 Zulassungen und Bescheinigungen

Zulassungen

- Ex Zone 2
- StEx Zone 10
- Schiffszulassung
- CENELEC EEx ia IIC
- ATEX II 1G EEx ia IIC
- ATEX II 2G EExd ia IIC

Wird für bestimmte Anwendungen der Einsatz von zugelassenen Geräten gefordert, so müssen Sie die entsprechenden amtlichen Dokumente (Prüfbescheide, Prüfungsscheine und Konformitätsbescheinigungen) beachten. Diese gehören zum Lieferumfang des jeweiligen Geräts.

CE-Konformität CE

Der VEGABAR 44 entspricht den Anforderungen des EMVG (89/336/EWG) und der NSR (73/23/EWG). Die Konformität wurde nach folgenden Normen bewertet:

EMVG	Emission	EN 50 081 - 1: 1992
	Immission	EN 50 082 - 2: 1995
NSR		EN 61 010 - 1: 1993

NAMUR-Bestimmungen

Die NAMUR-Bestimmungen NE 21 und NE 43 werden erfüllt.

1.5 Maße

Gehäuse ohne Anzeigemodul mit Anzeigemodul



Prozessanschlüsse



GG



GW



GN



BA/BB



LA



LB



CA



TA



RA



RB



AA



PA



FW

2 Montage

2.1 Montagehinweise

Der VEGABAR kann in beliebiger Einbaulage montiert werden. Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, müssen die Kabelverschraubungen nach unten zeigen. Zu diesem Zweck kann das Gehäuse um 330° gegenüber dem Befestigungsteil gedreht werden.



Bei der Montage muss eine dem Anschluss entsprechende Dichtung verwendet werden. Diese gehört entweder zum Lieferumfang des VEGABAR oder ist bauseits beizustellen.

2.2 Kompensation des atmosphärischen Drucks

Bei Geräten zur Überdruckmessung wird der atmosphärische Druck über eine im Gehäuse integrierte Druckausgleichsvorrichtung kompensiert.

3 Elektrischer Anschluss

3.1 Anschlusshinweise

Die Elektronik im VEGABAR 44 benötigt eine Versorgungsspannung von 12 … 36 V DC. Sie ist in Zweileitertechnik ausgeführt, d.h. Versorgungsspannung und Stromsignal werden über dasselbe zweiadrige Anschlusskabel auf die Anschlussklemmen geführt.

Diese Hilfsenergie wird über ein separates Versorgungsgerät bereitgestellt:
- Messumformerspeisegerät, z.B. VEGASTAB 690
- Auswerteinheit mit eingebauter Gleichspannungsquelle (z.B. aktiver SPS-Eingang)
- VEGAMET oder VEGADIS 371

Dabei ist darauf zu achten, dass die Hilfsenergiequelle gemäß DIN VDE 0106, Teil 101 sicher von den Netzstromkreisen getrennt ist. Bei den zuvor genannten VEGA-Geräten ist diese Forderung erfüllt und die Einhaltung der Schutzklasse III somit gewährleistet.

Die Hilfsenergiequelle muss eine Klemmenspannung von mindestens 12 V an den Messumformer liefern können. Die tatsächliche Klemmenspannung am Messumformer hängt dabei von folgenden Faktoren ab:
- Ausgangsspannung der Hilfsenergiequelle unter Nennlast.
- Elektrische Widerstände der Anschlussgeräte im Stromkreis (siehe Anschlussgeräte, Bürdenwiderstand).

Für den elektrischen Anschluss sind grundsätzlich folgende Hinweise zu beachten:

- Der Anschluss hat entsprechend den landesspezifischen Installationsstandards zu erfolgen (z.B. in Deutschland entsprechend den VDE-Vorschriften).
- Die Klemmenspannung darf 36 V nicht überschreiten, um eine Beschädigung der Elektronik zu vermeiden.
- Der elektrische Anschluss besitzt einen Verpolungsschutz.
- Die Verdrahtung zwischen VEGABAR und Versorgung kann mit handelsüblichem zweiadrigem Kabel durchgeführt werden.
- Falls starke elektromagnetische Einstreuungen zu erwarten sind, empfehlen wir abgeschirmtes Kabel. Die Schirmung ist beidseitig aufzulegen. Beim Einsatz im Ex-Bereich sind die Errichtungsvorschriften zu beachten.
- Falls Überspannungen zu erwarten sind, empfehlen wir die Installation von VEGA-Überspannungsschutzgeräten.
- Es ist eine zum Kabel passende Dichtung in der Kabelverschraubung zu verwenden.
- Bei der Geräteausführung EExd (druckfeste Kapselung) muss abgeschirmtes Kabel für den Geräteanschluss verwendet werden. Die Errichtungsvorschriften sind zu beachten.

3.2 Anschlussplan

Hinweis:
An die Klemmen 1 und 3 können Sie ein Strommessgerät zur Vorortkontrolle des Ausgangsstroms anschließen. Diese Messung kann während des Betriebs erfolgen, ohne dass die Versorgungsleitung unterbrochen wird.

VEGABAR mit Anzeigemodul



1) Wird ein geschirmtes Kabel verwendet, so ist der Schirm an die Funktionserde im Klemmenraum anzuschließen und die Erdklemme außen am Gehäuse nach Vorschrift zu erden. Die beiden Klemmen sind im Gehäuse miteinander verbunden.

3.3 Anschlussbeispiele

Versorgung durch ein Netzteil

Die Auswertung erfolgt durch ein Anzeigeinstrument.



Versorgung durch eine SPS mit aktivem Eingangskreis

Die Auswertung erfolgt durch eine SPS mit aktivem Eingangskreis.



4 Inbetriebnahme

Sie können sich den elektrischen Anschluss sowie die Inbetriebnahme erleichtern, wenn Sie den Deckel bzw. das Anzeigemodul vorübergehend zur Seite oder nach unten versetzt am VEGABAR befestigen.



4.1 Anzeigemodul

Digitalwert
- 4 Stellen sowie Vorzeichen und Dezimalpunkt
- bei Grundfunktionsmodul Anzeigebereich fest in bar
- bei Modul für menügeführte Bedienung frei skalierbar

Der Anschluss erfolgt über eine Steckverbindung gemäß Schema im Abschnitt „Elektrischer Anschluss“.



4.2 Inbetriebnahme mit Modul „Bedienung der Grundfunktionen“

Bedienelemente



Bediensystem
- Mit dem Drehschalter gewünschte Funktion auswählen.
- Mit den „+“- und „–“-Tasten den Wert verändern.
- Drehschalter auf OPERATE zurückstellen, die eingestellten Werte werden in den EEPROM-Speicher übertragen. Dort bleiben sie auch bei Spannungsausfall erhalten.

Abgleich

Zum Einstellen von Messbereichsanfang und Messspanne muss an die Klemmen 1 und 3 ein Strommessgerät angeschlossen werden. Der gemessene Wert ist mit dem Ausgangsstrom identisch.

1 Einstellung des Messbereichsanfangs (zero)

(z.B. Prozessdruck null bzw. Behälter leer)
- Drehschalter auf zero stellen.
- Durch gleichzeitiges Betätigen der „+“- und „–“-Tasten (Klammergriff) springt der Strom direkt auf 4 mA oder durch Betätigen der „+“- und „–“-Tasten einen Strom von 4 mA einstellen.

Einstellbereich des Messbereichsanfangs: -20 % … +95 % des Nennmessbereichs (entspricht Turn up bis +95 %)

2 Einstellung des Messbereichsendwerts (span)

(z.B Prozessdruck bzw. Behälterfüllstand maximal)

- Drehschalter auf span stellen.
- Durch gleichzeitiges Betätigen der „+“- und „–“-Tasten (Klammergriff) springt der Strom direkt auf 20 mA oder durch Betätigen der „+“- und „–“-Tasten einen Strom von 20 mA einstellen.

Einstellbereich des Messbereichsendwerts: 3,3 % … 120 % des Nennmessbereichs (entspricht Turn down 1 : 30)

Hinweise:

- Eine Veränderung des Messbereichsanfangs hat keinen Einfluss auf die Messspanne, d.h. der Messbereichsendwert verschiebt sich.
- Es können auch Ströme für Teilbefüllungen bzw. Teildrücke eingestellt werden, z.B. 8 mA für 25 % und 16 mA für 75 %. Der VEGABAR errechnet automatisch die Stromwerte für 0 % bzw. 100 % (nur möglich bei ≥ 3,3 %).

Integrationszeit

Zur Dämpfung von Druckstößen lässt sich eine Integrationszeit t_i von 0 … 10 s einstellen.

Vorgehensweise

- Drehschalter auf t_i stellen.
- Durch 10-maliges Betätigen der „–“-Taste zunächst sicherstellen, dass die Integrationszeit auf 0 s eingestellt ist.
- Für je 1 s gewünschte Integrationszeit die „+“-Taste einmal betätigen.

Die Integrationszeit ist die Zeit, die das Stromausgangssignal benötigt, um nach einem Sprung des Prozessdrucks 90 % der tatsächlichen Sprunghöhe zu erreichen.

4.3 Inbetriebnahme mit Modul „Menügeführte Bedienung mit Zusatzfunktionen“

Bedienelemente


Anzeige von:
- Messwert
- Funktionen im Menü
Je nach Parameter Wert verändern (steigend) oder aus Liste auswählen
Menüpunkt auswählen bzw. Eingabe abbrechen
OPERATE
3.00
mbar
+
–>
–
OK
▼ Sprung in das darunter liegende Menü mit der Taste OK
▲ Rücksprung in das darüber liegende Menü mit der Taste OK
Je nach Parameter Wert verändern (fallend) oder aus Liste auswählen
Je nach Menüpunkt den eingestellten Wert speichern oder die Menüebene wechseln

Die Bedienung mit dem Multifunktionsmodul ist menüorientiert und erfolgt über die vier Tasten in Verbindung mit der Klartextanzeige. Der Sprung von der Messwertanzeige in das Hauptmenü erfolgt mit der Taste „OK“. Um innerhalb eines Menüs von einem Menüpunkt zum anderen zu wechseln, verwenden Sie die Taste „→“.

Verzweigung
Eine Verzweigung ist erkennbar am Symbol ▼ und ermöglicht mit der „OK“-Taste einen Sprung in das darunter liegende Menü. In diesem Menü befinden sich thematisch zusammengehörige Parameter (ggf. in weiteren Untermenüs).

Parameter sind erkennbar am fehlenden Symbol ▲ bzw. ▼. Der Wert der Parameter kann mit den „+“- und „–“-Tasten verändert bzw. aus einer Liste ausgewählt werden. Beim einmaligen Betätigen dieser Tasten blinkt der Wert zunächst, beim nochmaligen Betätigen erfolgt die Wertveränderung. Der veränderte Wert kann mit der „OK“-Taste abgespeichert werden. Um die Eingabe abzubrechen (ohne die Änderung zu speichern), drücken Sie die Taste „→“.

Bestimmte Parameter können nur angezeigt, deren Wert jedoch nicht verändert werden.

Rücksprung
Ein Rücksprung ist erkennbar am Symbol ▲ und ermöglicht mit der „OK“-Taste einen Sprung in das darüber liegende Menü.

60 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung erfolgt ein automatischer Rücksprung in die Messwertanzeige.

Menüplan


Operate
0,2
mbar
Messwertanzeige
Ab-
gleich
Aus-
wertung
Aus-
gang
Simula-
tion
Strom-
ausgang
4-20mA
20-4mA
Stör-
meld.
22mA
3,6mA
Zurück
Sim.
xx,x
mbar
ti
1
s
Einheit
0,0
mbar
psi
kPa
%
Skal.
mA
Anzeige
Skalie-
rung
Zurück
Die Anzeigeskalierung kann nur durchgeführt werden, wenn zuvor im Menüpunkt „Einheit“ die Option „skal“ ausgewählt wurde.
0%=
0
100%=
1000
Dezimal
punkt
888,8
Zurück
Abgl.
mit
Druck
Abgl.
ohne
Druck
Zurück
Bei Sensoren mit einem Messbereich < 1 bar kann statt bar die Einheit mbar gewählt werden.
Einheit
0,0
mbar
psi
kPa
Offset
korrek-
tur
Offset
korr.
OK?
Sensor
druck-
los?
Zero
0,0
mbar
Span
100,0
mbar
Zurück
Zero
4,000
mA
Span
4,000
mA
Zurück



[1] Die hier angezeigten Werte (Min- und Max-Werte) können durch gleichzeitiges Drücken der „+"- und „–"-Tasten auf den momentanen Wert gesetzt werden.

Benutzen Sie die Pfeiltaste, um sich im Menüplan nach rechts zu bewegen.



In Menüpunkten mit diesen Symbolen können Sie sich mit der „OK"-Taste nach unten oder nach oben bewegen.

In weißer Schrift dargestellt sind Parameter, die mit der „+"- oder „–"-Taste verändert und mit der „OK"-Taste abgespeichert werden können.

Kursiv dargestellt sind Sensor- oder Messwertinformationen, die an diesen Stellen nicht verändert werden können.

Hell dargestellte Menüpunkte werden nur bei Bedarf eingeblendet (abhängig u.a. von der Geräteausführung).



Auswahlliste
Diese Optionen können mit der „+"- oder „–"-Taste ausgewählt und mit der „OK"-Taste gespeichert werden.

Abgleich mit Berücksichtigung des aktuellen Drucks (Life-Abgleich)

Der Life-Abgleich umfasst zwei Schritte:
1 Einstellung des Messbereichsanfangs (zero)
2 Einstellung des Messbereichsendwerts (span)

Der jeweilige Ausgangsstrom wird über die DOT-Matrix angezeigt.

1 Einstellung des Messbereichsanfangs (zero)
(z.B. Prozessdruck null bzw. Behälter leer)

Zero 4,000 mA

Stellen Sie mit der „+"- oder „–"-Taste den Stromwert auf 4,000 mA. Drücken Sie dann die „OK"-Taste.

2 Einstellung des Messbereichsendwerts (span)
(z.B. Prozessdruck bzw. Behälterfüllstand max.)

Span 20,000 mA

Stellen Sie mit der „+"- oder „–"-Taste den Stromwert auf 20,000 mA. Drücken Sie dann die „OK"-Taste.

Hinweise:
- Eine Veränderung des Messbereichsanfangs hat keinen Einfluss auf die eingestellte Messspanne. d.h. der Messbereichsendwert verschiebt sich.
- Die Standardeinstellung von zero/span ist der „Klammergriff" („+" und „–" gleichzeitig). Er lässt den Wert direkt auf 4 mA/ 20 mA springen.
- Bei einem hohen Turn down ist aufgrund der Auflösung zur Einstellung grundsätzlich der „Klammergriff" zu wählen.
- Beim einzelnen Betätigen der „+"- oder „–"-Tasten bleibt der Ausgangsstrom auf dem letzten Wert stehen, erst nach Speichern mit der „OK"-Taste nimmt er den eingestellten Wert an.
- Es können auch Ströme für Teilbefüllungen bzw. Teildrücke eingestellt werden, z.B. 8 mA für 25 % und 16 mA für 75 %. Der VEGABAR errechnet dann automatisch die Stromwerte für 0 % bzw. 100 % (nur möglich bei einem Delta >3,3 %).

Abgleich ohne Berücksichtigung des aktuellen Drucks (Trockenabgleich)

Der Abgleich ohne Druck umfasst vier Schritte:
1 Anwahl der Einheit, in der Sie den Abgleich durchführen
2 Offsetkorrektur
3 Einstellung des Messbereichsanfangs (zero)
4 Einstellung des Messbereichsendwerts (span)

Die Offsetkorrektur (nur bei Druckart Überdruck) definiert die Bezugslage für die Messung. Sie kann durchgeführt werden:
- vor oder nach der Einstellung von zero und span
- vor oder nach Einbau des VEGABAR.

Der VEGABAR muss bei der Offsetkorrektur drucklos sein!

Der Abgleich ohne Druck kann sowohl im eingebauten als auch ausgebauten Zustand (z.B Werkstatt) erfolgen. Ein aktuell anliegender Druck hat für den Abgleich keine Bedeutung.

1 Anwahl der Abgleicheinheit



Wählen Sie mit der „+"- oder „–"-Taste die Einheit aus. Speichern Sie die gewählte Einheit mit der „OK"-Taste.

3 Einstellung des Messbereichsanfangs (zero)

Zero 0,0 mbar

Stellen Sie mit der „+“- oder „–“-Taste den Messbereichsanfang ein und speichern Sie mit der „OK“-Taste.

4 Einstellung des Messbereichendwerts (span)

Span 100,0 mbar

Stellen Sie mit der „+“- oder „–“-Taste den Messbereichsendwert ein und speichern Sie mit der „OK“-Taste.

Hinweise:
- Eine Veränderung des Messbereichsanfangs hat keinen Einfluss auf die eingestellte Messspanne, d.h. der Messbereichsendwert verschiebt sich.
- Beim Betätigen der „+“- und „–“-Tasten bleibt der Ausgangsstrom auf dem letzten Wert stehen, erst nach Speichern mit der „OK“-Taste nimmt der Ausgangsstrom den eingestellten Wert an.

Auswertung

Einstellung der Integrationszeit

ti 1 s

Zur Dämpfung von Druckstößen lässt sich mit der „+“- oder „–“-Taste eine Integrationszeit t_i von 0 s … 10 s einstellen. Mit der „OK“-Taste speichern Sie den eingestellten Wert.

Wahl der angezeigten Einheit

Einheit 0,0 mbar
- psi
- kPa
- %
- Skal.
- mA

In der Messwertanzeige wird der aktuell gemessene Druck auf der DOT-Matrix angezeigt. Die zugehörige Einheit kann mit der „+“- oder „–“-Taste und der „OK“-Taste aus einer Liste ausgewählt werden. Wenn Sie die Einheit „Skal.“ wählen, haben Sie Zugang zu den folgenden Menüpunkten.

Anzeigeskalierung

Im Betriebszustand wird der aktuell gemessene Druck auf dem Anzeigemodul angezeigt:
- als Bargraph mit 20 Segmenten
- als 4-stelliger Digitalwert.



Bargraph und Digitalwert beziehen sich auf den abgeglichenen Messbereich und verändern sich proportional zum Stromausgang. Digitalwerte < –10 % oder > 110 % werden blinkend dargestellt.

Durch die Skalierung werden den Werten 4 mA bzw. 20 mA des Stromausgangs anwenderspezifische Zahlenwerte als 4-stelliger Digitalwert auf dem Anzeigemodul zugeordnet.

Ausgänge

Stromausgang/Auswahl der Kennlinie

Strom-ausgang 4-20mA
- 20-4mA

Der Stromausgang gibt den aktuell gemessenen Druck als analoges Stromsignal 4 … 20 mA bezogen auf den Abgleich wieder.

Die Kennlinie kann mit der „+“- oder „–“-Taste und der „OK“-Taste auch invertiert, d.h. auf 20 … 4 mA geschaltet werden.

Störmeldung

Stör-meld. 22mA
- 3,6mA

Werden im Rahmen der kontinuierlichen Selbstüberwachung Fehler, Schäden oder Funktionsstörungen in Messzelle bzw. Elektronik detektiert, so erfolgt eine Störmeldung über den Stromausgang.

Mit der „+“- oder „–“-Taste und der „OK“-Taste kann gewählt werden, ob der Störmeldestrom 22 mA oder 3,6 mA beträgt.

Simulation



Um die Ausgänge des VEGABAR und nachgeschaltete Komponenten zu prüfen, können Sie mit der „+“- oder „–“-Taste einen beliebigen Druck- oder %-Wert einstellen. Der eingestellte Wert blinkt bei aktivierter Simulation. Mit der „OK“-Taste können Sie die Simulation beenden.

Weitere Funktionen

Sensordaten

Über die DOT-Matrix können zu Informations- und Diagnosezwecken wichtige Sensordaten angezeigt werden:

- Herstelldatum
- Schleppzeigerfunktion (p_{min})
- Schleppzeigerfunktion (p_{max})
- aktueller Temperaturwert (Temp)
- Schleppzeigerfunktion (T_{min})
- Schleppzeigerfunktion (T_{max})
- Diagnosenummer



[1] Die Min- und Max-Werte können durch gleichzeitiges Drücken der „+“- und „–“-Tasten auf den momentanen Wert gesetzt werden.

Sprache



Der VEGABAR ist werkseitig auf die bestellte Landessprache eingestellt. Mit der „+“- oder „–“-Taste und der „OK“-Taste kann die Landessprache Deutsch, Englisch, Französisch,Italienisch oder Spanisch gewählt werden.

Reset



Die Resetfunktion löscht die eingegebenen Werte und setzt die Parameter auf die Daten der Werkseinstellung zurück. Die Abgleichdaten entsprechen wieder dem Nennmessbereich.

5 Diagnose

5.1 Wartung

Die Prozessdruckmessumformer VEGABAR sind wartungsfrei.

5.2 Störungsbeseitigung

Fehlermeldungen

Durch Selbsttest und kontinuierliche Selbstüberwachung bietet der VEGABAR ein Höchstmaß an Betriebssicherheit. Sollten dennoch Störungen auftreten, so unterscheidet die Diagnose des VEGABAR zwischen atypischen Prozessbedingungen und Fehlern im VEGABAR.

Atypische Prozessbedingungen
Unter- bzw. Überschreiten der Messbereichsgrenzen (Fehlermeldung verschwindet, wenn Messwert wieder im Messbereich).

Fehler im VEGABAR
Fehler in der Elektronik, Funktionsstörungen oder Schäden in der Messzelle.

Die unten stehende Tabelle hilft bei der Auswertung von Fehlermeldungen.

Fehlerursache	**Fehlermeldung über** DOT-Matrix	Bargraph Digitalanzeige	Stromausgang
Deutliches Unter- bzw. Überschreiten des Messbereichs	„OPERATE ???? bar“	Bargraph 0 % oder 100 % Digitalwert blinkt	Stromwert 3,6 mA bzw. 22 mA
Überlastbereich der Messzelle		Bargraph 0 % oder 100 %, Digitalwert vier blinkende Segmente „- - - -“	
Fehler im VEGABAR		alle Segmente blinken	

Bei Geräten mit menügeführter Bedienung mit Zusatzfunktionen werden bei Störungen im Menüpunkt „Diagnose-Nr.“ mögliche Ursachen angezeigt.

Diagnose-Nr.	**Bedeutung**
1	Verbindung zum CID-Wandler unterbrochen
2	Frequenzsignal des Messkondensators außerhalb der Grenzwerte
3	Frequenzsignal des Referenzkondensators außerhalb der Grenzwerte
4	Frequenzsignal Temperatur außerhalb der Grenzwerte
7	Kommunikation zum EEPROM gestört
9	Fehler in CRC-Prüfsumme EEPROM
11	Prozessanschluss bzw. Elektronikeinheit wurde getauscht (erscheint ca. 20 s lang nach dem ersten Einschalten nach dem Tausch)

Fehlersuche

Stimmt der angezeigte Wert nicht mit dem Füllstand im Behälter oder mit dem Prozessdruck überein, so sind folgende Maßnahmen durchzuführen:
- Überprüfung der Druckkompensation (nur bei Überdruckmessbereichen)
- Überprüfung der elektrischen Verbindungen.

Überprüfung der Druckkompensation

Öffnen Sie das Gehäuse des VEGABAR. Dabei darf sich der Messwert nicht ändern. Ändert sich der angezeigte Wert jedoch, so ist die erforderliche Kompensation des atmosphärischen Drucks nicht gewährleistet, was zu Verfälschungen des gemessenen Werts führt. Prüfen Sie die Druckausgleichsvorrichtung am VEGABAR-Gehäuse.

Überprüfung der elektrischen Komponenten



Spannung

- die Klemmenspannung am VEGABAR muss mindestens 12 V DC betragen

Strom

Stromwert	Zustand
3,8 … 20,5 mA	normaler Bereich für den Ausgangsstrom
0 mA	Signalleitung unterbrochen
< 3,6 mA	Elektronikeinsatz oder Drucksensorelement defekt
22 mA	Elektronikeinsatz oder Drucksensorelement defekt

6 Gerätemodifikation

6.1 Austausch von Bedienmodulen



VEGABAR

Der modulare Aufbau des VEGABAR ermöglicht es, Bedienmodule und das Anzeigemodul nachzurüsten, auszutauschen oder zu entfernen. Bereits gespeicherte Daten (z.B. Abgleichwerte) sind nicht im Bedienmodul, sondern in einem EEPROM des Elektronikeinsatzes gespeichert und brauchen deshalb nicht neu eingegeben zu werden. Der Anschluss der Module erfolgt jeweils über eine 4-polige Steckverbindung.

Wechsel des Bedienmoduls

Ausbau eines Bedienmoduls

- VEGABAR von der Spannungsversorgung abtrennen.
- Befestigungsschrauben auf der Gehäuseoberseite lösen und den Deckel bzw. Anzeigemodul abnehmen.
- Anschlussleitung von den Klemmen lösen, gegebenenfalls Steckverbindung des Anzeigemoduls lösen.
- Die beiden Befestigungsschrauben des Bedienmoduls lösen.
- Bedienmodul abnehmen und Steckverbindung lösen.

Einsetzen eines Bedienmoduls

- Steckverbindung des neuen Bedienmoduls auf den Stecksockel des Elektronikeinsatzes aufstecken.
- Neues Bedienmodul festschrauben.
- Anschlussleitungen wieder anschließen, gegebenenfalls Leitung vom Anzeigemodul stecken.
- Deckel bzw. Anzeigemodul des VEGABAR schließen.
- VEGABAR wieder an die Spannungsversorgung anschließen.

6.2 Elektroniktausch

Um die komplette Elektronikeinheit des VEGABAR auszutauschen, müssen Sie zuerst das Bedienmodul ausbauen, wie zuvor im Kapitel „6.1 Austausch von Bedienmodulen“ beschrieben.



- Lösen Sie danach die Erdungsschraube und die beiden kleineren Befestigungsschrauben, die die Elektronikeinheit mit dem Gehäuse verbinden.
- Ziehen Sie die Elektronikeinheit nach oben und lösen Sie die Steckverbindung.
- Gehen Sie beim Einbau der neuen Elektronik in umgekehrter Reihenfolge vor.

Hinweis:
Nach einem Wechsel der Elektronikeinheit ist kein Neuabgleich erforderlich. Beim ersten Einschalten (Anschließen der Versorgungsspannung) nach dem Autausch der Elektronikeinheit dauert es ca. 20 s, bis der aktuelle Messwert angezeigt wird.

6.3 Austausch der aseptischen Formdichtung

Beim Prozessdruckmessumformer VEGABAR 44 mit Lebensmittelanschluss LA oder LB wird die Keramikmesszelle durch eine Formdichtung radial spaltfrei gedichtet. Diese Formdichtung (Material EPDM-FDA [1]) zugelassen) kann der Anwender selbst auswechseln, ohne dass ein Neuabgleich erforderlich ist. Die Kriterien und die Zeiträume für eine solchen Dichtungswechsel werden durch die prozesstechnischen Gegebenheiten und die hygienischen Anforderungen definiert.

Wichtig:
Verwenden Sie als Dichtung nur das Original-Ersatzteil von VEGA, Artikel-Nr. 2.17 775.

Beachten Sie bitte zum Austausch die unten beschriebene Vorgehensweise.

Vorgehensweise zum Ausbau:

1 Druckmessumformer drucklos schalten (Prozessdruck abschalten bzw. Behälter entleeren).
2 Sechskantdruckschraube (1) mit SW 46 durch Linksdrehen lösen.

Hinweis!
Der Prozessanschluss (2) (z.B. Nutüberwurfmutter) braucht nicht gelöst zu werden!

3 Druckschraube vollständig herausdrehen und so den Druckmessumformer aus dem Prozessanschluss herauslösen.

Hinweis:
Sollte sich der Druckmessumformer beim Lösen der Druckschraube mitdrehen, so kann er am Zwischenstück (3) mit einem Schraubenschlüssel (SW 36) festgehalten werden.

4 Formdichtung (5) leicht (mit Messer o.ä.) anheben und von der Keramikmesszelle lösen.
5 Falls die Formdichtung (5) nicht die Messzelle umschließt, ist sie vorsichtig aus dem Prozessanschluss zu entfernen.

Vorgehensweise zum Einbau:

6 Neue Formdichtung (5) über die Messzelle stülpen (das konische Ende muss zum Prozessanschluss weisen!).
7 Druckmessumformer vorsichtig mit einer Rechtsdrehung in den Prozessanschluss einschieben.
8 Sechskantdruckschraube (1) mit SW 46 auf Block (45 Nm) anziehen.
9 Das Gehäuse (4) des Druckmessumformers in die ursprüngliche Position drehen.

Der Austausch der Formdichtung ist damit abgeschlossen, die ausgebaute Dichtung ist sachgerecht zu entsorgen.



1 Sechskantdruckschraube
2 Prozessanschluss
3 Zwischenstück
4 Gehäuse
5 Formdichtung

[1] Food and Drugs Administration

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
D-77761 Schiltach
Telefon (07836) 50-0
Fax (07836) 50-201
E-Mail info@de.vega.com
www.vega.com

Die Angaben über Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und Betriebsbedingungen der Sensoren und Auswertsysteme entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.

Änderungen vorbehalten